

TL1000 fungerer etter forventningene og gir en lovende teknisk løsning på problemet med å trekke ut heiseline på et løpende bærekabelsystem med to liner. Løpekatten fungerer på den måten det var tenkt. Problemet med å operere heiseline med bare to liner i løpende bærekabel system er løst med et enkelt prinsipp (figur 1). Dette prinsippet kan være et gjennombrudd for to liners taubaner med løpende bærekabel. Frem til nå har dette vært en uløst teknisk utfordring for kabelkraner med to tromler. Kontrollert uttrekk av heiseline har blitt løst ved å bruke tre-tromlede vinsjer der den ene linens funksjon bare er å sørge for uttrekk av heiseline. Med dette nye prinsippet er den tredje trommelen for uttrekksline unødvendig.